



(扫描查收电子文书)

# 安全生产行政执法文书

## 行政处罚决定书

(湘邵绥) 应急罚 (2024) 115 号

被处罚单位: 绥宁县唐家坊镇永和竹制品厂(统一社会信用代码: 92430527MABR7TY802)

地址: 绥宁县唐家坊镇湖塘村3组

邮政编码: 422600

法定代表人(负责人): 杨廷河

职务: 主要负责人

联系电话: [REDACTED]

违法事实及证据: 2024年6月27日绥宁县应急管理局依法组织对绥宁县唐家坊镇永和竹制品厂(统一社会信用代码: 92430527MABR7TY802)进行现场检查,发现该工厂作业人员贺日星正在拉丝区进行钢筋焊接作业和贺小明正在机械修理间进行低压电工作业。经现场询问,贺日星和贺小明系绥宁县唐家坊镇永和竹制品厂员工,相应从事机械修理和焊接与热切割作业和低压电工作业,贺日星没有按照规定经专门的安全作业培训并取得焊接与热切割特种作业操作证,贺小明没有按照规定经专门的安全作业培训并取得低压电工操作证。6月27日,该厂主要负责人杨廷河陪同了检查,现场询问了焊接作业人员贺日星(贺日星未能提供焊接与热切割作业操作证),现场询问了低压电工作业人员贺小明(贺小明未能提供低压电工证),执法人员当场下达了《现场检查记录》和《责令限期整改指令书》,证明该厂作业人员贺日星系没有按照规定经专门的

绥宁县应急管理局

2024年7月25日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被处罚人(单位)。

共4页 第1页



(扫描查收电子文书)

安全作业培训并取得焊接与热切割特种作业资格而上岗作业，贺小明系没有按照规定经专门的安全作业培训并取得低压电工作业资格而上岗作业，且责令正在从事钢筋焊接作业人员贺日星（身份证号码 [REDACTED]）和电工作业人员贺小明（ [REDACTED]）立即停止焊接作业，当场纠正贺日星和贺小明的违法行为，同时责令该厂在未聘请到有焊接与热切割作业操作证人员与低压电工操作证人员之前不得从事焊接与热切割和电工相关作业。7月1日我局立案查处。7月10日，我局执法人员复查时，该厂已停止贺日星焊接与热切割作业和贺小明低压电工作业，并重新聘请有焊接与热切割特种作业操作证人员陈杰从事今后加工厂的焊接作业，重新聘请有低压电工作业操作证人员杨宗祝从事该厂低压电相关作业。7月2日对该厂主要负责人杨廷河和作业人员贺日星与贺小明进行了询问调查，证实该厂焊接作业人员贺日星与贺小明没有经过安全作业培训取得相应资格而上岗作业。另通过应急管理部特种作业操作证查询系统进行查询比对，未能找到贺日星和贺小明相关培训记录。调查认定：绥宁县唐家坊镇永和竹制品厂(统一社会信用代码：92430527MABR7TY802)作业人员贺日星未取得焊接与热切割作业操作资格而上岗作业与作业人员贺小明未取得低压电工操作资格而上岗作业的违法行为客观存在。根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条第二项“特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的”应当判定重大生产安全事故隐患。该厂此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业和《特种作业人员安全技术培训考核

绥宁县应急管理局

2024年7月25日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。

共4页 第2页



(扫描查收电子文书)

管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全作业培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：……（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准》（2022版）《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项的处罚依据：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万以下元的罚款；（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。违法行为情形和处罚基准：（一）违法行为的表现情形：生产经营单位有二名以下特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。处罚基准：责令生产经营单位限期改正，处少于二万元的罚款；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿，并处十万元以上少于十二万元的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上少于三万元的罚款。7月18日向该厂下达行政处罚告知书（湘邵绥）应急告【2024】116号，拟对该厂作出陆仟元整的行政处罚。当天该厂主要负责人杨廷河签收了文书，并对杨廷河作了陈述申辩笔录，杨廷河陈述：对该厂作出陆仟元整的行政处罚明确放弃申辩及陈述。截止至2024年7月



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。

共4页 第3页



(扫描查收电子文书)

25日，未收到当事人陈述和申辩意见。经过法制审核和集体讨论，我局对此违法行为给予立案处罚，处罚主体合法，违法事实清楚，证据充分，执法程序适当，适用法律条款准确，裁量适当，决定对该厂作出陆仟元整的行政处罚。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全作业培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项的规定，参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准》（2022版）《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项第一种违法情形和处罚基准，结合该厂规模较小，生产效益较差，只有焊接与热切割作业人员贺日星和低压电工贺小明无证上岗且立即令贺日星和贺小明停止作业，且积极配合调查，及时整改，未造成危害后果，决定给予人民币陆仟元整罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内缴至中国邮政储蓄银行股份有限公司绥宁县长铺镇支行，账户名：绥宁县财政事务中心非税收入汇缴结算户，账号943002010071468901。到期不缴纳罚款的，本机关有权依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。

如果不服本处罚决定，可以依法在60日内向绥宁县人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向武冈市人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。

共4页 第4页